



**PARCO
ARCHEOLOGICO
DI SIBARI**

Scheda di rilievo criticità

Parco Archeologico di Sibari

Museo di Amendolara

P.E.B.A.

Piano di eliminazione
delle barriere architettoniche

Progettista:
Ing. Giovanni Bilotti

SCHEDA DI RILIEVO

Struttura	Parco Archeologico di Sibari – Museo di Amendolara	
Descrizione struttura	<p>Il Museo archeologico nazionale di Amendolara, posto a circa 30 km a nord-est rispetto all'area archeologica di Sibari-Thurii-Copia e dal Museo della Sibaritide, si trova nel cuore del borgo sito nella provincia di Cosenza. La collezione comprende i reperti donati allo Stato italiano dallo studioso locale Vincenzo Laviola, insieme ai rinvenimenti effettuati nel corso degli scavi archeologici che hanno permesso di conoscere le diverse fasi di frequentazione del centro antico.</p>	
N° Piani	3	
Rilevatore	Ing. Giovanni Bilotti	
Data Rilievo	30.09.2022	

1.ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO

1.c PARCHEGGIO RISERVATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Ubicazione	Normativa riferimento	Esito			Codice Criticità / Note
		Dimensioni	Segnaletica verticale	Segnaletica orizzontale	
-	D.M. 236/89 Artt. 4.2.3, 8.2.3	-	-	-	Cod. C1PHD Parcheggio non presente

1.d PARCHEGGIO ALTERNATIVO RISERVATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Tipologia	Ubicazione	Normativa riferimento	Esito della verifica			Codice Criticità / Note
			Dimensioni	Segnaletica verticale	Segnaletica orizzontale	
Pubblico	P.zza Giovanni XXIII	D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3	2,5 m. x 5 m.	SI	SI	

1.e RAGGIUNGIBILITÀ - PERCORSO ESTERNO

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Collegamento parcheggio – percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2,8.2	Complanare	-	
		Raccordato	SI	
		Non Raccordato	-	
Tipologia di percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2,8.2	Su marciapiede	SI	P.zza Comunale
		A raso	-	
Larghezza percorso esterno	D.M. 236/89 Artt.4.2.1, 8.2.1	< 90 cm.	-	
		> 90 cm.	SI	
Pavimentazione percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.2	Sdrucchiolevole	-	
		Non Sdrucchiolevole	SI	
		Continua	SI	

		Sconnessa	-	
		Mancante	-	
Pendenza longitudinale percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	Dislivelli < 2,5 cm.	-	
		Dislivelli < 2,5 cm. raccordati	-	
		Dislivelli > 2,5 cm. non raccordati	SI	
Ostacoli lungo il percorso esterno	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	Presenti	SI	Cod. C2RPE Gli impedimenti sono rappresentati dalla vegetazione ornamentale posta lungo il percorso di accesso alla struttura, gli ostacoli sono determinati anche dagli arredi urbani
		Non presenti	-	

1.f ACCESSO

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica		SI/NO	Codice Criticità / Note
Immagine architettonica dell'ingresso	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Pensilina di protezione		NO	
		Colore portone di ingresso		NO	
		Banner		NO	
		Stendardi		SI	
		Differenziazione della pavimentazione		NO	
		Illuminazione		NO	
Tipologia ingresso		Principale		SI	
		Secondario		-	
		Secondario alternativo		-	
		Altro...		-	
Altezza dislivello		H dislivello m.	> 1 m.	SI	
			< 1 m.	NO	
Superamento dislivello	D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 8.1.2	Gradino		NO	
		Rampa		SI	
		Scale		SI	

		Altro	-	
Rampe	D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10, 8.1.11	Pendenza rampa < 8%	SI	Cod. C2ACC Corrimano presente solo su un lato con assenza di indicatori tattili sullo stesso
		Corrimano	SI	
		Tipologia di rampa		Stessa pavimentazione apposta su marciapiedi
Zona anti/ retrostante porta accesso complanare e/o con	D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1	Antistante	SI	
		Retrostante	SI	
Tipologia di porta		Porta in vetro	SI	
		Porta tagliafuoco rei	NO	
		Porta altro tipo	-	
Tipologia apertura	D.M. 236/89 Artt. 4.1, 8.1	Anta singola	SI	Cod. C3ACC
		Anta doppia	NO	
		Apertura interna	NO	
		Apertura esterna	SI	

Ampiezza apertura	D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1	Larghezza m.	1 m.	
		Porta in vetro	SI	
		Porta tagliafuoco rei	NO	
		Porta altro tipo	-	
Corrimano	D.M. 236/89 Artt. 4.1.11, 8.1.11	Presente	SI	Cod. C2ACC
		Altezza	1 m.	
		Continuo	SI	
		Discontinuo	NO	
		Indicazioni tattili	NO	
Segnaletica tattile		Percorso tattilo-plantare	NO	Cod. C5ACC
		Segnaletica Braille	NO	
		Segnaletica sonora	NO	
Segnaletica luminosa		Presente	-	
		Non presente	NO	

2. ACCOGLIENZA INTERNA - INFORMAZIONI

2.a ATRIO - INGRESSO

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Informazioni esterne	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Punti con informazioni di base all'esterno del museo (giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze, ecc.)	NO	Cod. C1ALL
Aree di attesa	Linee guida redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Presente	NO	

Comunicazione dei servizi	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Totem multimediali		NO	Non sono presenti ausili di alcun genere per i portatori di disabilità sensoriali
		Pannelli informativi a caratteri ingranditi		NO	
		Schermi informativi	Video in LIS	NO	
			Sottotitoli con caratteri ingranditi	NO	

2.b BIGLIETTERIA - INFORMAZIONI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Bancone	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Doppia Altezza	NO	Cod. C1BIG
		Spazio di avvicinamento diretto e non ostruito	NO	
		Spazio di manovra per persone su sedia a rotelle	SI	
		Sistema di amplificazione del suono	NO	
		Illuminazione adeguata e uniforme	NO	
		Segnaletica leggibile e accessibile	NO	
		Collocazione riconoscibile e segnalata	NO	
Personale di front-office	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Formazione nella comunicazione con persone con disabilità	NO	

2.c SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Comunicazione offerta accessibilità	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Icone rappresentative dei livelli di accessibilità presenti	NO	
		Carta dei servizi aggiornata con l'indicazione dei servizi dedicati all'accessibilità	NO	
		Accesso ai cani di assistenza	SI	
		Spazio per i cani assistenza nell'area d'attesa	NO	
		Spazi per persone su sedie a rotelle nell'area di attesa	NO	

		Servizi di accompagnamento per visitatori con esigenze specifiche (lettori e interpreti dei segni, applicativi per smartphone, "dizionari" semplificati (per parole e immagini))	NO	
		Tablet per fruire di servizi informativi (es. virtual tour)	NO	
		Percorsi dedicati a utenze con esigenze speciali (es. Alzheimer, autismo)	NO	
		Visite guidate/laboratori/attività educative volte ad ampliare l'accessibilità della visita anche in giorni/orari specifici	NO	
Accordi con associazioni rappresentative degli interessi delle persone con disabilità	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Presenti	NO	

2.d GUARDAROBA

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Posizionamento	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Collocazione lungo percorso accessibile	-	Cod. C1GDR Non presente
		Area consente spazio di manovra e raggiungibilità adeguati per persona su sedia a rotelle	-	
		Illuminazione adeguata	-	
Caratteristiche	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Armadietti e griglie portabagagli disposti ad altezza e profondità adeguati	-	Cod. C1GDR Non presente
		Meccanismi di apertura raggiungibili e ad altezza adeguata	-	
		Segni di riconoscibilità evidenti, e chiusure corredate di numeri in caratteri ad alta leggibilità e Braille	-	
		Posti a sedere in prossimità	-	

2.e ORIENTAMENTO/WAYFINDING

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Informazioni	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Distinzioni delle informazioni per livelli di priorità (sicurezza, direzionali e di localizzazione, generali e istruttive, pubblicitarie e/o altro)	NO	Cod. C10WAY
		Collocazione facile, intuitiva e percepibile	NO	
		Terminologia comprensibile, immediata e concisa	NO	
		Informazioni in sequenza rese in maniera coerente	NO	
		Utilizzo di simboli, icone e pittogrammi insieme al testo	NO	

Contrasto visivo	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Per facilitare l'orientamento e gli spostamenti	Tra superfici ampie (pavimenti, pareti, ecc.)	NO	Cod. C10WAY
			Porte e telai delle porte	NO	
			Corrimano e sfondo	NO	
		Per evidenziare pericoli e problemi di sicurezza (es. pali, colonne, pareti vetrate, superficie di una scala mobile e pedana di avvicinamento, ecc.)		NO	
		Per facilitare la lettura di segnali, informazioni, istruzioni (es. testo e simboli informativi cartelli, targhette porte, caratteri riportati su comandi, ecc.)		NO	
Informazioni tattili	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Percorsi Tattili		NO	Cod. C10WAY
		Mappe tattili		NO	
		Targhe tattili		NO	
Informazioni udibili	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Segnalatori acustici per indicare potenziali situazioni di pericolo anche in aggiunta alle informazioni tattili		NO	Cod. C10WAY
		Per allarmi di richiesta d'assistenza d'emergenza (es. ascensori, toilette)		NO	
		Aggiuntive a informazioni visive (es. display informativo)		NO	
		Sistemi di potenziamento dell'ascolto nei locali e spazi adibiti a riunioni, lezioni, banconi ecc.		NO	

2.f SERVIZI IGIENICI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Bagno presente al piano carrabile, raggiungibile con ascensore o scale	D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	Raggiungibile	-	Cod. C1SIG Dimensionamento dello spazio antistante inadeguato
		Raggiungibile con difficoltà	SI	
		Non raggiungibile	-	
Generale	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Servizio di toilette unisex (almeno uno)	NO	
		Chiaramente identificabili e segnalati in modo accessibile utilizzando i simboli internazionali riconosciuti (ISA)	NO	
		Servizio di chiamata di assistenza con feedback visivo e sonoro (almeno uno)	NO	
Servizi igienici con dimensioni minime da normativa	D.M. 236/89 Artt.4.1.6, 8.1.6 Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Porta bagno > 80 cm.	NO	Cod. C2SIG
		Porta con apertura verso l'esterno	SI	
		Larghezza porta sufficiente a favorire ingresso utenti su sedia a rotelle	NO	
		Dimensione sanitari	NO	
		Altezza WC < 45 cm.	NO	
		Distanze dei sanitari (spec. favorire spazio di manovra utenti su sedia a rotella)	NO	
		Lavabo accessibile (almeno uno)	NO	
		Maniglioni e corrimano	NO	

Bagno o spogliatoio dotato di doccia	D.M. 236/89 Artt.4.1.6, 8.1.6	Presente e accessibile	NO	
Servizio dedicato a bambini, spazio passeggino, fasciatoio	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Presente	NO	

2.g PUNTI RISTORO – CAFFETTERIE - BOOKSHOP			
Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Locali e attrezzature in uso pienamente accessibili	-	Punti ristoro, caffetterie, bookshop non presenti
	Banchi di vendita articolati su altezze e sezioni trasversali	-	
	Tavoli e banchi di ristoro con uno spazio agevole per sedie a ruote	-	
	Accesso di cani per l'assistenza	-	

2.h DISPOSTIVI - AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI SPECIFICHE DISABILITÀ

Normativa riferimento	Esito della verifica			SI/NO	n.	Codice Criticità / Note	
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Riproduzioni per esplorazione tattile	Oggetti tridimensionali	Copie al vero	NO	0		
			Copie in scala	NO	0		
		Dipinti, mosaici o figure di altro genere	Riproduzioni in bassorilievo	NO	0		
			Disegni in rilievo	NO	0		
			Immagini schematiche in rilievo	NO	0		
		Monumenti	Modelli architettonici e volumetrici in scala	NO	0		
			Bassorilievi delle facciate	NO	0		
			Mappe tattili	NO	0		
		Audio guida (N.B. audio-descrizione e segni-guida, per garantirne l'usabilità da parte delle persone con disabilità sensoriali)			NO		0
		Ausili per difficoltà motorie	Golf car		NO		0
	Elettro scooter		NO	0			
	Sedie a ruote gratuite		NO	0			
	Sedute pieghevoli portatili		NO	0			

2.j PERSONALE

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica		SI/NO	Codice Criticità / Note
Caratteristiche generali	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Riconoscibile e identificabile		NO	
		Formazione dedicata per un'accoglienza cortese e specializzata nell'accoglienza dell'utenze con bisogni specifici		NO	
		Aggiornamenti professionali	Accoglienza dell'utenza con bisogni specifici	NO	
			Approcci comunicativi (ad esempio l'uso della lingua dei segni)	NO	
			Uso dei dispositivi di sicurezza e di primo soccorso	NO	

3. DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE

3.a SUPERAMENTO DI DISLIVELLI DI QUOTA

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica		SI/NO	Codice Criticità / Note
Ascensore	D.M. 236/89 Artt.4.1.12, 8.1.12	Presente		No	Ascensore non presente
		Riservato		-	
		Pubblico		-	
		Larghezza porte \geq 75 cm.		-	
		Dimensione minime 120x80 cm.		-	
		Segnalazione per non vedenti		-	
		Bottoniera h. 110 - 140 cm.		-	

		Segnatura Braille sulla bottoniera	-	
		Sistema di videotelefono interno per la comunicazione di emergenza di soggetti ipovedenti	-	
Rampe/scale	DM 236/89 Artt.4.1.10, 8.1.10 Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Larghezza minima 120 cm.	NO	Cod. C2SDW
		Corrimano con indicazioni tattili	NO	
		Gradini a norma resistenti allo scivolamento con contrasto cromatico	NO	
		ITT – Codice attenzione	NO	
		Illuminazione sufficiente	NO	
		Contrasto cromatico	NO	

3.b DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE			
Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Fruibilità degli spazi facilitata e adeguata (larghezza, spazi di manovra, ecc.)	SI	Cod. C1DOZ Cod. C3DOZ
	Ostacoli lungo i percorsi di collegamento (anche sporgenze, ecc.)	SI	
	Sedute lungo i percorsi per evitare gli affaticamenti	NO	
	Spazio interposto > 150 cm. fra due porte poste consecutivamente	SI	
	Ostacoli al termine di una rampa (considerare sempre uno spazio di azione > di 150 cm. x 150 cm.)	NO	
	Illuminazione funzionale ai percorsi	NO	
	Segnaletica di wayfinding accessibile e identificabile (punto 2.e)	NO	
	Indicazioni tattili a terra lungo i percorsi	NO	

	Percorsi di evacuazione lungo il percorso	NO	

4. ESPERIENZA MUSEALE

4.a PERCORSI MUSEALI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note	
Fruibilità degli itinerari	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Lecture semplificate del patrimonio (soggetti a bassa alfabetizzazione, con deficit cognitivi)	NO		
		Approcci plurisensoriali (es. percorso multistrutturato visivo-tattile-sonoro-olfattivo-gustativo)	NO		
		Gestione diversificata dei tempi di visita	NO		
		Organizzazione del percorso basato sulle percorrenze accessibili	NO		
		Ausili tecnologici volti a favorire l'accessibilità dell'esperienza di visita	Video in Lingua Italiana dei Segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS)		NO
			Avvisi luminosi		NO
			Rete Wi-Fi per scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in ambiente digitale ecc.		NO
			Altro...		NO
Stanze di decompressione sensoriale	NO				

		Esplorazione tattile dei manufatti (compatibilmente alle loro esigenze di tutela)	NO	

4.b DISPOSITIVI ESPOSITIVI

Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Caratteristiche	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Espositori e articoli collocati ad altezza idonea all'osservazione da seduti o in piedi, da bambini e persone di bassa statura	SI	Cod. C1DES
		Espositori/vetrine e relativi pannelli didascalici stabili e fissati in maniera sicura	NO	Cod. C2DES
		Materiali riflettenti o abbaglianti	SI	Cod. C2DES
		Disposizione che consente circolazione non ostruita con spazio di manovra idoneo alla deambulazione e all'osservazione da parte di tutti	NO	Cod. C3DES
		Etichette accessibili e a caratteri ingranditi	NO	
		Piedistalli stabili ad oscillazioni e cadute dei beni esposti (spec. in caso di esplorazione tattile delle opere)	NO	Cod. C4DES
		Dispositivi con informazioni audio	NO	
		Dispositivi interattivi accessibili	NO	
		Dispositivi con spiegazioni in Lingua Italiana dei Segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS)	NO	
		Illuminazione adeguata degli oggetti	SI	Cod. C5DES Non in tutte le teche espositive
Pannelli espositivi	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018	Posizionamento nelle aree o nei locali di esposizioni	NO	
		Altezza idonea alla lettura da seduti o in piedi, da bambini e persone di bassa statura	NO	

	MiBACT UNI EN 17210:2021	Caratteri ingranditi	NO	
		Contrasto cromatico	NO	
		Formato accessibile	NO	
		Comunicazione semplificata anche per soggetti a bassa alfabetizzazione e con deficit cognitivo	NO	

4.c POSTAZIONI MULTIMEDIALE				
Ambito di verifica	Normativa riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Fruibilità dei contenuti digitali	Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT UNI EN 17210:2021	Postazioni video e/o tavoli interattivi accessibili in relazione a specifiche esigenze	-	Cod. C1PMD Non presente
		Postazioni video, comandi, schermi touch, tastiere, cuffie audio posti ad altezza e angoli visuali fruibili ad altezza bambino	-	
		Audiovisivi sottotitolati in sostituzione dei contenuti sonori delle finestre in Lingua Italiana dei Segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS)	-	
		Materiale scritto con caratteri ingranditi e a sufficiente contrasto cromatico	-	
		Audio-descrizione	-	

5. SICUREZZA ED EMERGENZA

5.a SICUREZZA

Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Guida da offrire all'ingresso con indicazioni sul comportamento da tenere in caso di pericolo o di imprevisto (spec. persone con disabilità intellettiva)	NO	
	Stato delle superfici degli oggetti predisposti all'esplorazione tattile	-	
	Pavimentazioni antiscivolo	NO	
	Dispositivi sonori al termine delle scale/rampe/porte	NO	

5.b EMERGENZA

Normativa di riferimento	Esito della verifica	SI/NO	Codice Criticità / Note	
Linee guida per la redazione del P.E.B.A. del 2018 MiBACT	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità	NO		
	Personale formato per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza	NO		
	Planimetrie semplificate e orientate, con layout di esodo (vedi norma ISO 23601) accessibili	NO		
	Riconoscibilità del sistema di esodo	Segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10		SI
		Differenziazione luminosa e coloristica		NO
		Corretta identificazione direzionale		NO
Corretta identificazione delle uscite di emergenza		NO		
	Uso di sensori acustici	NO		

	Personale formato ad avvisare o prestare aiuto ai visitatori sordi	NO	